ROTEC
www.rotecgroup.com

چک لیست نگهداری
دستگاه خم پرس برک

PRESS BREAK
MACHINE
CHECKLIST

RT2563NC
RT32135CNC

	دستگاه و قطعات	چه اقداماتی انجام شود؟	روزانه	هفتگی	ماهانه	فصلی	۶ ماهه	سالانه
1	ماتریس	نظافت	✓					
2	تنظیم بودن ماتریس و سنبه	بررسی	✓					
3	صحت ابعاد (طول خم)	بررسی		✓				
4	همراستا بودن سنبه ها	تنظیم	✓					
5	سطح روغن هیدرولیک و دما	بررسی	✓					
6	روان کاری فک بالا	گریس کاری						✓
7	لبه ی ماتریس	نظافت	✓					
8	موتور اصلی	نظافت/بررسی		✓				
9	اتصالات هیدرولیکی	بررسی/عیب یابی			✓			
10	محکم بودن اتصال ماتریس	بررسی	✓					
11	فیلتر و پمپ هیدرولیک	بررسی/نظافت/تعویض					✓	
12	تابلو برق	نظافت				✓		
13	عمودی بودن قرار به فک	بررسی/عیب یابی					✓	
14	قطعات گیریس خور	گریس کاری					✓	
15	پرده نوری و استپ ها	بررسی		✓				
16	مقدار روغن هیدرولیک	بررسی/تعویض						✓
17	ابعاد ماتریس و طول تیغه	بررسی/عیب یابی					✓	
18	بسته بودن درب های کناری و پشت	بررسی	✓					

حذف
عیب‌یابی
تعویض
تعویض درصورت خرابی
تنظیم
روغن کاری گریس کاری
نظافت
بررسی

موارد تعیین شده مطابق کارکرد عادی دستگاه در شرایط ایده آل درج گردیده است. ازاین رو کاربر می بایست با توجه به شرایط دستگاه و نوع کاربرخی موارد را درزمان های کوتاه تری اقدام نماید اما درافزایش این زمان ها مجاز نمی باشد.